

AEROTECHNIK, podnik ÚV Svazarmu Uherské Hradiště
- závod Uherské Hradiště - Kunovice -

PŠČ 686 04

tel. 5122

telex 60380

vydává z á v a z n ý b u l l e t i n

1. TÝKÁ SE : Všech v.č. motorů Walter Mikron III S.
2. DŮVOD : Oprava chybné informace v "Technickém popisu a návodu k obsluze motoru Walter Mikron III S.
3. OPATŘENÍ : Výměna listů.
4. PROVÉST NEJPOZDĚJI : Do 10 dnů po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE : Provozovatel.
6. NÁKLADY HRADÍ : Materiálové náklady nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL DODÁ : Nedodává se.
8. POSTUP PRÁCE : Neuveden.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI : Dnem schválení SLI.
10. PŘÍLOHY : list č. 26
list č. 30

Za výrobce :

Ing. Parma Eduard

Ing. Hron Josef

*Parma**Ing. Hron*

Za SLI Praha :

Ing. Voráček Miroslav

Dne : 5.9.1989

Miroslav Voráček

Vypracoval: <i>Parma</i>	dne: 11. 7. 1989	Schválil: Ing. Hron	dne:
--------------------------	------------------	---------------------	------

Určeno k bulletinu č. M III S - 004 a

1. Technický popis a návod k obsluze motoru Walter Mikron III S

na listu č. 3

Doplňte :

poř. č.	č. dokladu	týká se stran	datum vydání	podpis
3.	M III S-004 a	26,30	17.7.1989	provádějícího zápis

na listu č. 26

V Kapitole 4.3. změňte text :

z :....., výměna oleje ve víčkách ventilů (15 cm³) a ve skřínce spouštěče (25 cm³)

na :....., výměna oleje ve víčkách ventilů (150 cm³) a ve skřínce spouštěče (200 cm³)

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 30

V Kapitole 5.3 změňte text :

z : naplňte novým olejem až po okraj

na : naplňte novým olejem (150 cm³)

z : vstříkněte 25 cm³ čistého oleje MBAD

na : vstříkněte 200 cm³ čistého oleje MBAD

Opravu proveďte výměnou listu.

Vypracoval: dne:
Ing. Parma 14.7.1989

Schválil: dne:
Ing. Hron