

AEROTECHNIK, Uherské Hradiště
- závod Uherské Hradiště - Kunovice -

PSC 686 04 tel. 0632 5122 telex 60380
FAX 0632 5128

vydává závazný bulletin

1. TÝKÁ SE : Všech motorů Mikron III A, Mikron III AE.
2. DŮVOD : Je schváleno použití nově specifikovaných motorových olejů.
3. OPATŘENÍ : Provést opravu textu v Technickém popisu a návodu k obsluze.
4. PROVÉST NEJPOZDĚJI : Po obdržení bulletinu do 10 dnů.
5. PROVEDE : Provozovatel.
6. NÁKLADY HRADÍ : Nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL DODÁ : Nedodává se.
8. POSTUP PRÁCE : Neuveden.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI : Dnem schválení SLI.
10. PŘÍLOHY : Listy č. 9, 22, 24 Technického popisu a návodu k obsluze motoru Mikron III A.
Listy č. 9, 26, 29 (pro anglické vydání)

Za výrobce :

Ing. Hron Josef

Ing. Habarta Jiří

Za SLI Praha :

Dne :

*Belus**19.2.1992*

Vypracoval: dne:
Ing. Parma 16.12.91

Schválil: dne:
Ing. Parma *ma* 6.1.1992

Oprava dokumentace

1. Technický popis a návod k obsluze motoru Mikron III A.

na listu č. 2

Doplňte :

poř. č.	č. dokladu	týká se stran	datum vydání
8.	M IIIA-007 a	9,22,24 9,26,29 angl. vydání)	6.1.92

podpis

provádějícího
zápis

na listu č. 9 (9 angl. vydání)

Zrušte :

Olej : Doporučený olej pro provoz :
aditivní automobilní olej viskozni třídy SAE 15 W/50 druh M 8AD

Doplňte :

Olej : Používejte oleje pro automobilní motory viskozni třídy SAE 15 W/40
výkonové klasifikace SF dle API, SAE 15 W/50 minimální výkonové
klasifikace SD dle API, případně SAE 20 W/50 výkonové klasifikace
minimálně SF dle API.

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu 22 (26 angl. vydání)

bod 16

Zrušte : M 8AD

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu 24 (29 angl. vydání)

Kapitola 5.3

Zrušte v textu dvojí označení :

M 8AD

Opravu proveďte výměnou listu.

Vypracoval: dne:
Ing. Parma 16.12.1991

Schválil: dne:
Ing. Parma *[signature]* 6.1.1992