

AEROTECHNIK, Uherské Hradiště
- závod Uherské Hradiště - Kunovice -

PSČ 686 04 tel. 0632 5122 telex 60380
FAX 632 5128

vydává z á v a z n ý b u l l e t i n

1. TÝKÁ SE : Všech motorů Walter Mikron III S.
2. DŮVOD : V důsledku změny utahovacího momentu matic hlav válců jsou opraveny informace v Technickém popisu a návodu k obsluze motoru Walter Mikron III S.
3. OPATŘENÍ : Výměna listů.
4. PROVÉST NEJPOZDĚJI : Do 10 dnů po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE : Provozovatel.
6. NÁKLADY HRADÍ : Materiálové náklady nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL DODÁ : Nedodává se.
8. POSTUP PRÁCE : Při nejbližší 50 hod. prohlídce povolit matice hlav válců a znovu utáhnout momentem 15 + 2 Nm
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI : Dnem schválení SLI.
10. PŘÍLOHY : listy č. 25, 27 a 35 Technického popisu a návodu k obsluze motoru W M III S.

Za výrobce :

Ing. Hron Josef

Ing. Habarta Jiří

Hunt

Vypracoval: dne:
Vycudiliková 31.7.1991

AT 951 004 - A4

Schválil: dne:
Ing. Hron /Ing. Hron

10/84

SLI

Plus

Oprava dokumentace

1. Technický popis a návod k obsluze motoru Walter Mikron III S.

na listu č. 3

Doplňte :

poř. č.	č. dokladu	týká se stran	datum vydání	podpis
4.	M III S-005 a	25,27,35	19.7.91	provádějíciho zápis

na listu č. 25

V kapitole 4.3 změňte text :

z $M_u = 21 \pm 2 \text{ Nm}$ na $M_u = 15 \pm 2 \text{ Nm}$

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 27

Změňte :

z $M_u = 21 \pm 2 \text{ Nm}$ na $M_u = 15 \pm 2 \text{ Nm}$

Doplňte :

Schema


Opravu proveďte výměnou listu.


na listu č. 35

Změňte v textu :

z : dotáhnout momentem $M_u = 21 \pm 2 \text{ Nm}$ na : dotáhnout momentem $M_u = 15 \pm 2 \text{ Nm}$

Opravu proveďte výměnou listu.

 Vypracoval:  dne: 19.7.1991
 Ing. Parma

 Schválil:  dne:
 Ing. Hron